



Dronninglund 6/2 2013

BOSCH 2 437 010 060 Reparationsæt TDI dyse DSLA 150 P 764 (0 433 175 176)

Indeholder dyse, mellemstykke og bøsning til 2. fjedertrin

Anvendes i følgende dyseholderkombinationer:

BOSCH

0 432 193 669 (0 986 430 408)(KBEL 58P 119)

0 432 193 608 (0 986 430 556) 0 432 193 670 (KBEL 58P 119)

VW

Uden nåleløftsensoren: 074 130 201 K / med nåleløftsensoren: 074 130 202 R/M

Anvendes i følgende køretøjer:

VW					
Type	Int. Model	Liter	kW	Årgang	Motor
California 2.5 TDI	70	2.5	111	05/1998 - 09/2000	AHY
Caravelle 2.5 TDI	70	2.5	111	05/1998 - 09/2000	AHY
Multivan 2.5 TDI	70	2.5	111	05/1998 - 09/2000	AHY
Transporter 2.5 TDI	70	2.5	111	05/1998 - 09/2000	AHY

Tuning:

DSLA 150 P 764 anvendes ofte til tuning og betegnes 0,216mm, som er diameteren på hullerne i dysen. Hullerne er koniske og med afrundet kant.

Hvis DSLA 150 P 764 dysen monteres i stedet for andre originale TDI dyser, indsprøjtes der ved samme trykbetingelse større mængde, ca. værdier er anført i følgende tabel:

mængde sammenligning mellem DSLA 150 P 764 og andre TDI dyser		
Original TDI dyse(motor kode)	hulstørrelse	Mængde
DSLA150P 745 (AKU, AYQ)	-	+33%
DSLA150P 661 (AHB, AHG)	-	+27%
DSLA150P 706 (AXL, AUF, AYC, ACV, ALH, ALE,...)	0,170mm	+23%
DSLA150P 442 (ACV,AGR)	0,170mm	+18%
DSLA150P 280-(AAT)	0,176mm	+18%
DSLA150P 357 (1Z, AHU)	0,184mm	+14%
DSLA150P 520 (AFN,...)	0,205mm	+7%
DSLA150P 502 (AEL)	0,212mm	+0%
DSLA150P 764 (AHY)	0,216mm	+0%

Alle tekniske angivelser uden garanti